

KARTA INFORMACYJNA OBSERWACJI OSUWISKA

Lp.	Informacje		
1.	Numer ewidencyjny	N-34-78-A-a/1	
2.	Lokalizacja	Miejscowość Nr działki Obręb Gmina Powiat Współrzędne geograficzne:	Kolonia Krokowo 225 Krokowo Jeziorany olsztyński $\phi = 53^{\circ}57' 8.6''$ $\lambda = 20^{\circ}42' 57.2''$
3.	Sytuacja geomorfologiczna osuwiska	stok wyżynny, górna część zbocza stok wyżynny, środkowa część zbocza stok wyżynny, dolna część zbocza stok wyżynny w leju źródłowym zbocze doliny rzecznej skarpa przykorytowa doliny rzecznej zbocze zbiornika wodnego naturalnego: brzeg jeziora zbocze zbiornika wodnego sztucznego skarpa wykopu drogowego skarpa wykopu kolejowego skarpa wykopu budowlanego <input checked="" type="checkbox"/> skarpa nasypu drogowego <input type="checkbox"/> skarpa nasypu kolejowego <input type="checkbox"/> skarpa nasypu budowlanego <input type="checkbox"/> skarpa wyrobiska odkrywkowego inne:	
4.	Aktywność osuwiska	aktywne ciągle <input checked="" type="checkbox"/> aktywne okresowo nieaktywne inne:	
5.	Zagrożenie ¹	brak dla bezpieczeństwa dla życia ludzi dla mienia dla infrastruktury technicznej <input checked="" type="checkbox"/> dla infrastruktury komunikacyjnej inne: Ślady przełomów na asfalcie powyżej terenu zagrożonego osuwaniem	
6.	Dokumentacja zdjęciowa²		

¹ Jeżeli istnieje zagrożenie, proszę podać jego dokładniejszy opis

² Co najmniej 4 kolorowe fotografie o wymiarach 9x13 cm

Sebastian Tyszkowski

Grzegorz Prusik

upr. geol VIII -0187

upr. geol. XI -49/POM

KARTA INFORMACYJNA OBSERWACJI OSUWISKA



N-34-78-A-a/1

KARTA INFORMACYJNA OBSERWACJI OSUWISKA



N-34-78-A-a/1

KARTA INFORMACYJNA OBSERWACJI OSUWISKA



N-34-78-A-a/1